


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der ACCENTE International GmbH entschieden haben!

Sollte Ihr Produkt wider Erwarten beim Auspacken einen Schaden oder einen Mangel aufweisen, kann dieser oft schnell und unkompliziert durch Ersatzteile behoben werden.

Bitte entnehmen Sie der Zeichnung unten welche Teile als Ersatzteil verfügbar sind, und wenden Sie sich mit dieser Information gegebenenfalls direkt an Ihren Baumarkt.



Art.-Nr.	Nr. auf der Zeichnung	Ersatzteil Bezeichnung
106395	1	Glasscheibe (ohne Dichtung)
106396	2	Türrahmen oben
106398	3	Türrahmen unten
103652	4+5	Ascherost inkl. Rüttelroststange
103653	6	Aschekasten
106399	7	Hebelgriff (schwarz) inkl. Befestigungsschrauben
105028	8	Feuerraumsicherung
106401	9	Stahl Topplatte schwarz
106402	10	Seitliche Metallverkleidung schwarz rechts
106403	10	Seitliche Metallverkleidung schwarz links
104837	11	Metall Zugumlenkung (Rauchumlenkblech)
106552	12	Hintere Keramikplattenset (3 Stk.) <i>(NUR FÜR BJ. 2025!)</i>
106439	13	Mittlere Umlenkplatte (1 Stk.)
104908	13	Keramik Umlenkplattenset (5 Stk.)
104910	14	Seitliche Keramikplatte unten (1 Stk.)
106404	15	Vordere Keramikplatten (2 Stk.)
106553	16	Tertiärluft Metalplatte <i>(NUR FÜR BJ. 2025!)</i>
106539	Ohne	Türdichtung
106541	Ohne	Türrahmendichtung
103386	Ohne	Glasdichtung

Mit Ihrem neuen Werkstattofen der Marke ACCENTE wünschen wir Ihnen nun viel Spaß!

Ihr Team der
ACCENTE International GmbH